

ФОТОТАБЛИЦА  
к заключению специалистов № 0000



Фото 1. Пробег автомобиля на момент осмотра.



Фото 2. Ошибка, выявленная при диагностике прибором «СКАН-100».



Фото 3. Общий вид каталитического нейтрализатора.



Фото 4. Разрушение сот каталитического нейтрализатора.




Фото 5. След побежалости на корпусе каталитического нейтрализатора.



Фото 6.Общий вид каталитического нейтрализатора после вскрытия корпуса.



Фото 7.Оплавление сот каталитического нейтрализатора.

Специалисты:

...

...