

ФОТОТАБЛИЦА
к заключению экспертов № 0000



Фото 1. Общий вид автомобиля «CHEVROLET AVEO» идентификационный номер: (VIN) 0000000.



Фото 2. Идентификационный номер автомобиля, представленного на исследование.



Фото 3. Повреждения передней части исследуемого автомобиля снизу.



Фото 4. Общий вид подушки безопасности водителя с внутренней стороны на момент осмотра (стрелками отмечены отверстия для выхода газа.).



Фото 5. Общий вид подушки безопасности водителя с внешней стороны на момент осмотра.



Фото 6. Модуль подушки безопасности водителя с газогенератором на момент осмотра.




Фото 7. Внутренняя часть модуля подушки безопасности водителя с газогенератором на момент осмотра (стрелками указаны следы работы газогенератора в виде оскотченостей).



Фото 8. Общий вид внутренней поверхности пластины крепления подушки безопасности водителя.




Фото 9. Следы крепления подушки безопасности водителя.



Фото 10. Общий вид подушки безопасности переднего пассажира с внешней стороны на момент осмотра.



Фото 11. Общий вид подушки безопасности переднего пассажира с внутренней стороны на момент осмотра (стрелками указаны отверстия для выхода газа).



Фото 12. Модуль подушки безопасности переднего пассажира, смонтированный по штатному месту.



Фото 13. Общий вид демонтированного модуля подушки безопасности переднего пассажира.



Фото 14. Оторванная часть подушки безопасности переднего пассажира, оставшаяся в модуле.



Фото 15. Газогенератор подушки безопасности переднего пассажира (стрелкой указаны следы его работы).

Эксперты:

...

...