

**ФОТОТАБЛИЦА**  
**к заключению специалистов № 0000**



Фото 1.Общий вид автомобиля «Hyundai Santa Fe New» 2.7 VIN 0000000 вид слева спереди.



Фото 2. Термические повреждения со стороны правого переднего колеса.



Фото 3. Термические повреждения со стороны левого переднего колеса.



Фото 4. Термические повреждения передней части автомобиля.



Фото 5. Термические повреждения в салоне автомобиля.



Фото 6. Вид моторного отсека.



Фото 7. Зона максимальных термических повреждений.



Фото 8. Моторный отсек вид слева.



Фото 9. Клапанная крышка и головка блока цилиндров первого ряда вид слева.



Фото 10. Моторный отсек аналогичного автомобиля со снятой декоративной крышкой.

Эксперты:

...

...

...