

ФОТОТАБЛИЦА
к заключению экспертов № 0000.



Фото 1. Общий вид автомобиля «ВАЗ - 217130» спереди справа.



Фото 2. Общий вид автомобиля «ВАЗ - 217130» сзади слева.



Фото 3. Заводская табличка автомобиля.



Фото 4. Общий пробег автомобиля на момент осмотра.



Фото 5. Заводская маркировка электромеханического усилителя рулевого управления автомобиля «ВАЗ - 217130».



Фото 6. Ошибка, считанная автосканером.

Эксперты:

...

...