

ФОТОТАБЛИЦА
к заключению экспертов № 0000



Фото 1. Общий вид автомобиля ВАЗ – 2107, VIN 000000000000 вид справа спереди.



Фото 2. Общий вид автомобиля ВАЗ – 2107, VIN 000000000000 вид слева.



Фото 3. Заводская табличка.



Фото 4. Внутренняя сторона капота.



Фото 5. Стык передней панели и переднего левого крыла.



Фото 6. Стык переднего правого крыла и оконной стойки.




Фото 7.




Фото 8.



Фото 9.



Фото 10.




Φοτο 11.




Φοτο 12.



Φοτο 13.



Φοτο 14.



Φοτο 15.



Φοτο 16.



Фото 17.



Фото 18.



Φοτο 19.



Φοτο 20.



Φοτο 21.



Φoto 22.



Φoto 23.



Φοτο 24.




Φοτο 25.




Φoto 26.



Φoto 27.



Φοτο 28.




Φοτο 29.



Φοτο 30.



Φοτο 31.



Φoto 32.



Φoto 33.



Φοτο 34.



Φοτο 35.



Фото 36.

Эксперты:

...

...

...